



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eth.eurofins.no

**AR-24-MM-035812-01**

**EUNOMO-00414859**

Prøvemottak: 23.04.2024

Temperatur:

Analyseperiode: 23.04.2024 08:19 -  
26.04.2024 09:35

Referanse: Ål kommune,  
Gunnarhaugen vv 2024,  
uke 17

Ål kommune  
Haddingvegen 2  
3570 ÅL  
Attn: Nils-Egil Vedvik

## ANALYSERAPPORT

### Merknader prøveserie:

Kimtall er analysert mellom 12 og 24 timer etter prøveuttak. Dette tilfredsstiller ikke kravene i NS-EN ISO 19458 Prøvetaking for mikrobiologisk vannanalyse. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.

| Prøvenr.:                                    | 439-2024-04230008            | Prøvetakingsdato: | 22.04.2024    |     |                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----|---------------------------------|
| Prøvetype:                                   | Råvann                       | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                                 |
| Prøvemerkning:                               | Gunnarh. v.v. Råvann Brønn 2 | Analysestartdato: | 23.04.2024    |     |                                 |
| Analyse                                      | Resultat                     | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                          |
| * Kimtall 22°C                               | <1                           | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222                  |
| E. coli                                      | <1                           | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                |
| Koliforme                                    | <1                           | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                |
| Intestinale enterokokker                     | <1                           | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2                |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.9                          |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523                 |
| Turbiditet                                   | <0.10                        | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1                |
| Fargetall                                    | <2                           | mg Pt/l           | 2             |     | NS-EN ISO<br>7887:2011 Method C |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 28.7                         | mS/m              | 0.1           | 10% | NS-EN ISO 7888.                 |
| * UV-transmisjon 5 cm                        | 89.1                         | %                 |               |     | NS 9462                         |

### Kopi til:

Serviceorget (serviceorget@aal.kommune.no)  
Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

**Moss 26.04.2024**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen  
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.  
LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.