



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eth.eurofins.com

Ål kommune

Haddingvegen 2

3570 ÅL

Attn: Nils-Egil Vedvik

AR-24-MM-107734-01

EUNOMO-00437464

Prøvemottak: 16.10.2024

Temperatur: 4

Analyseperiode: 16.10.2024 09:09 -

19.10.2024 11:18

Referanse:

Ål kommune, Ål vv 2024,  
uke 42

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2024-10160100       | Prøvetakingsdato: | 15.10.2024 |     |                              |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----|------------------------------|
| Prøvetype:                                   | Råvann                  | Prøvetaker:       | Dagfinn S. |     |                              |
| Prøvemerkning:                               | Ål v.v. Råvann- Brønn 1 | Analysestartdato: | 16.10.2024 |     |                              |
| Analyse                                      | Resultat                | Enhet             | LOQ        | MU  | Metode                       |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                      | cfu/ml            | 1          |     | NS-EN ISO 6222               |
| E. coli                                      | <1                      | MPN/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-2             |
| Koliforme                                    | <1                      | MPN/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-2             |
| Intestinale enterokokker                     | <1                      | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 7899-2             |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 6.6                     |                   | 1          | 0.2 | NS-EN ISO 10523              |
| Turbiditet                                   | <0.10                   | FNU               | 0.1        |     | NS-EN ISO 7027-1             |
| Fargetall                                    | <2                      | mg Pt/l           | 2          |     | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 8.86                    | mS/m              | 0.1        | 10% | NS-EN ISO 7888.              |
| * UV-transmisjon 5 cm                        | 87.3                    | %                 |            |     | NS 9462                      |

### Kopi til:

Sekretariatet (postmottak@aal.kommune.no)

Serviceorget (servicetorget@aal.kommune.no)

Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

Moss 19.10.2024

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.