

Ål kommune  
Haddingvegen 2  
3570 ÅL  
Attn: Sekretariatet

AR-24-MM-072545-01

EUNOMO-00426267

Prøvemottak: 17.07.2024

Temperatur:

Analyseperiode: 17.07.2024 09:46 - 22.07.2024 14:15

Referanse:

Ål kommune, Rota  
Grovfyllplass 2024, uke 29

ANALYSERAPPORT

|                                              |                   |                   |               |     |                                               |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| Prøvenr.:                                    | 439-2024-07170108 | Prøvetakingsdato: | 16.07.2024    |     |                                               |
| Prøvetype:                                   | Sigevann          | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                                               |
| Prøvemerking:                                | Rota, Brønn 1B    | Analysestartdato: | 17.07.2024    |     |                                               |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                                        |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 6.5               |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523                               |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 9.66              | mS/m              | 0.1           | 10% | NS-EN ISO 7888.                               |
| Total Nitrogen (Inline)                      | 0.33              | mg/l              | 0.02          | 20% | NS-EN ISO 11905-1                             |
| Total organisk karbon (TOC/NPOC)             | 4.5               | mg/l              | 0.3           | 20% | NS-EN 1484                                    |
| a) Jern (Fe), oppluttet                      | 390               | µg/l              | 2             | 25% | SS-EN ISO 15587-2:2002/SS-EN ISO 17294-2:2016 |

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Servicetorget (servicetorget@aal.kommune.no)  
Nils-Egil Vedvik (nils.egil.vedvik@aal.kommune.no)  
Nina Viko Eidsgård (nina@hallingdalrenovasjon.no)  
Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

Moss 22.07.2024

Stig Tjomsland

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet  
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.  
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.  
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).  
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.